

Förtydligande gällande besiktning av vissa brunnstyper

Förtydligandet avser kravet på besiktningsbarhet enligt punkt 5.1.1 i BBV 21:1 för vissa brunnstyper.

Det har på senare år blivit vanligt med brunnar som har en sil av typen Tile In istället för det traditionella brunnsgallret.

Ramen för dessa brunnar har en helt annan uppbyggnad och funktion än den har hos en traditionell golvbrunn. Eftersom godset går ner i brunnen och keramiken monteras i metallramen så försvinner möjligheten att se tätskiktet under den. Därför klassar vi den på samma sätt som en vägnära brunn där det inte heller är möjligt att se tätskiktet.

Det är likaså svårt att uppnå full bruksundergjutning för dessa brunnstyper. Risken är att fästmassan trycks ner mot klämringen och därmed låser funktionen på en fjäderbelastad klämring vilket är olyckligt då klämringens funktion är vital för brunnen.

Kravet på besiktningsbarhet och full bruksundergjutning under punkt 5.1.1 i BBV 21:1 är alltså inte tillämpligt för dessa brunnstyper. Vid besiktning för man istället förlita sig på egenkontrollen från det behöriga plattsättningsföretaget.